CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	ECOLI	TEMP	pH
Freyer Park Bridge	11/28/2007	0.47	0.6	N/D	6.3	5.0	6.8
50ft Upstream Of Outfall	11/28/2007	0.41	0.8	0.2	12.1	5.0	6.9
50ft Downstream Of Outfall	11/28/2007	0.37	1.0	0.2	10.6	5.0	6.9
Highway 211 Bridge	11/28/2007	0.53	1.2	0.3	35.5	5.3	6.9
IRRIGATION DITCH							
Freyer Park Bridge At Irrigation Ditch	11/30/2007	0.35	0.6	N/D	5.2	6.3	6.7
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	11/30/2007	0.37	0.8	0.3	7.3	6.3	6.7