CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	ECOLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	9/26/2007	0.47	1.2	N/D	10.8	12.5	6.9
50ft Upstream Of Outfall	9/26/2007	0.48	1.2	0.2	18.3	12.8	7.0
50ft Downstream Of Outfall	9/26/2007	0.48	1.2	0.1	10.9	12.8	7.0
Highway 211 Bridge	9/26/2007	0.56	1.8	0.1	19.9	13.8	7.1
IRRIGATION DITCH							
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	9/28/2007	0.63	1.8	N/D	8.6	13.4	7.1
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	9/28/2007	1.00	3.0	N/D	24.9	14.6	7.2
N/D = Nondetectable							