CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	12/10/2008	<1	1.0	0.2	2.0	261.3	5.1	7.4
50ft Upstream Of Outfall	12/10/2008	<1	1.2	N/D	6.3	290.9	5.1	7.2
50ft Downstream Of Outfall	12/10/2008	<1	0.8	N/D	5.2	235.9	5.1	7.2
Highway 211 Bridge	12/10/2008	<1	0.8	0.2	14.8	261.3	5.1	7.0
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	12/12/2008	<1	1.0	0.2	21.6	248.1	5.1	7.1
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	12/12/2008	<1	3.8	0.4	36.4	387.3	5.4	7.1
N/D = Nondetectable								