CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	10/1/2008	<1	1.0	N/D	13.4	1299.7	14.1	6.9
50ft Upstream Of Outfall	10/1/2008	<1	0.8	N/D	17.3	1732.9	14.3	6.9
50ft Downstream Of Outfall	10/1/2008	<1	1.0	N/D	14.6	1413.6	14.3	6.9
Highway 211 Bridge	10/1/2008	<1	1.0	N/D	12.2	1732.9	15.2	7.1
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	10/3/2008	<1	2.2	N/D	24.9	1553.1	14.8	6.9
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	10/3/2008	<1	2.6	N/D	30.5	1986.3	15.4	6.9
N/D = Nondetectable								