CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	10/8/2008	<1	0.4	N/D	21.6	1553.1	10.3	7.0
50ft Upstream Of Outfall	10/8/2008	<1	0.6	N/D	12.1	920.8	10.3	7.1
50ft Downstream Of Outfall	10/8/2008	<1	0.6	N/D	14.6	1119.9	10.3	7.1
Highway 211 Bridge	10/8/2008	<1	1.0	N/D	22.1	1413.6	10.5	7.2
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	10/10/2008	<1	2.8	N/D	17.1	770.1	9.4	6.7
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	10/10/2008	<1	2.0	N/D	83.6	1413.6	9.3	6.7
N/D = Nondetectable								