CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	10/15/2008	<1	0.6	N/D	17.1	1203.3	8.2	7.0
50ft Upstream Of Outfall	10/15/2008	<1	0.4	N/D	21.8	1299.7	8.2	7.1
50ft Downstream Of Outfall	10/15/2008	<1	0.4	N/D	21.6	1299.7	8.3	7.1
Highway 211 Bridge	10/15/2008	<1	3.2	N/D	22.6	1413.6	8.9	7.1
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	10/17/2008	<1	0.8	N/D	7.5	488.4	10.2	6.9
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	10/17/2008	<1	1.0	N/D	13.5	1203.3	10.9	6.6
N/D = Nondetectable								