CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	9/24/2008	<1	0.4	0.1	19.5	2419.6	12.2	6.8
50ft Upstream Of Outfall	9/24/2008	<1	0.2	0.1	17.3	1413.6	12.6	6.9
50ft Downstream Of Outfall	9/24/2008	<1	0.2	0.1	19.9	1986.3	12.7	6.9
Highway 211 Bridge	9/24/2008	<1	0.6	0.2	24.6	2419.6	13.1	6.9
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	9/26/2008	1.2	1.6	0.2	93.3	1986.3	12.2	7.0
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	9/26/2008	1.1	2.2	0.3	156.5	>2419.6	12.5	7.1
N/D = Nondetectable								